



平成 29 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 川田テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 川田 忠裕
(コード番号 3443 東証第 1 部)
問合せ先 総 務 部 長 井藤 晋介
(TEL. 03 - 3915 - 7722)

当社連結子会社の航空事故発生に関するお知らせ

平成 29 年 11 月 8 日、当社連結子会社であります東邦航空株式会社（本社所在地：東京都江東区 代表取締役社長 宇田川 雅之）が所有する大型回転翼機の墜落事故が発生いたしました。

本事故により、搭乗者 4 名がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔み申し上げます。

また、多くの関係者の皆様、近隣住民の皆様、お取引先様、並びに株主の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1.発生日時

平成 29 年 11 月 8 日 午後 2 時 30 分頃

2.発生場所

群馬県上野村乙母地区

3.発生原因及び経過

事故発生原因については現在調査中であります。

4.被害の状況

死亡者 搭乗者 4 名（同社社員）

その他被害の状況については現在調査中であります。

5.業績への影響

連結業績に与える影響につきましては現在調査中であり、今後開示の必要が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上